



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ รบ.๗๓๔๐๑/-

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการลงเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงกรณีวางน้ำฝนรुक้า

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือร้องเรียนของ จ.ส.อ.โสพจน์ โสภนราพงษ์ บ้านเลขที่ ๙/๑๔๑ หมู่ ๑ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ดักเตือนและให้นางสาวสิริณัฐ ฐานพงศ์กุล บ้านเลขที่ ๙/๑๓๙ หมู่ ๑ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แก้ไขวางระบายน้ำฝนเนื่องด้วยมีความกังวลว่าจะได้รับความเดือนร้อนเมื่อมีฝนตกหนัก ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานกฎหมายและกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า บ้านเลขที่ ๙/๑๓๙ หมู่ ๑ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีการสร้างวางระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนด้านที่ติดต่อกับบ้านจ.ส.อ.โสพจน์ฯ ผู้ร้องเรียนจริง และพบว่าการสร้างท่อรองรับน้ำจากการระบายน้ำ ซึ่งมีขนาดที่สามารถรองรับการระบายน้ำได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นหรือเกิดน้ำไหลนองไปยังที่ดินอื่นที่มีเขตติดต่อกัน

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ.๒๕๓๘) ข้อ ๒ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงต้องมีการระบายน้ำฝนออกจากอาคารที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นหรือเกิดน้ำไหลนองไปยังที่ดินอื่นที่มีเขตติดต่อกับเขตที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารนั้น

การระบายน้ำฝนออกจากอาคารตามวรรคหนึ่งจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งโดยตรงก็ได้

๔. ข้อพิจารณา

งานกฎหมายเห็นควรดำเนินการส่งหนังสือการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อชี้แจงให้จ.ส.อ.โสพจน์ฯ ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนารีรัตน์ ชาวผ่อง)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ไพฑูริย์ งาม

Oran

(นางพนอจิตร นาราภิรมย์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ชัยวัฒน์ อภิภูมุนากุล

ชัยวัฒน์ อภิภูมุนากุล

(นายชัยวัฒน์ อภิภูมุนากุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

พจวนศล ธนิกกุล


พจวนศล ธนิกกุล

(นายพจวนศล ธนิกกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



ภาพประกอบการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

นางสาวสิริณัฐ ฐานุพงศ์กุล


บ้านเลขที่ ๙/๑๓๙ หมู่ ๑ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี




บ้านเลขที่ ๙/๑๓๙ หมู่ ๑
ตำบลคูบัว อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี



ท่อระบายน้ำฝน



พื้นที่วางระบายน้ำฝนในตัวบ้าน



รางน้ำฝน

